

**Reparo específico do cilindro de comando
da desativação do retarder**
Momento de aperto

Pistão

84 Nm + fluido de travamento de
roscas