

Árvore de manivelas

Especificação - Árvore de manivelas, motor de 13 litros

As árvores de manivelas com superfícies dos mancais danificadas não podem ser usinadas e devem ser substituídas.

O esmerilhamento ondulado das superfícies do mancal da biela exige o uso de equipamento especial. E as superfícies de apoio do mancal principal e da biela passam por um tratamento e endurecimento especiais.

As árvores de manivelas com superfícies dos mancais danificadas devem ser enviadas para a Scania, para a substituição. Por isso, os valores necessários para esmerilhar novamente não são exibidos.