

T129, Sensor de velocidade de rotação do eixo secundário

Especificação - Sensor de velocidade de rotação do eixo secundário

Caixas de mudanças fabricadas antes de 04/jan/2017 – Resistência: 1.050 ohms a +20°C.

Caixas de mudanças fabricadas depois de 04/jan/2017 – Resistência: 540 ohms a +20°C