

Produtos Afetados: Aplica-se a motores com sistema de combustível PDE com bloco geração 2 (diâmetro do pistão 130 mm).

Junta de Reparo para cabeça do cilindro introduzida

Histórico

Houve casos em que o furo da haste do tucho no bloco do cilindro foi danificado, vide imagem abaixo:



Solução de Serviço

Para Bloco do Cilindro geração 1 (diâmetro do pistão 127 mm),

Agora também um pequeno lote de juntas do cabeçote para pistão com 130 mm de diâmetro estão disponíveis como peça de reposição.

A junta de reparo tem o mesmo perfil externo que a original, mas as vedações em torno do furo danificado são maiores e atendem, caso a extensão do dano não for maior do que a indicada na imagem.

Peças

| Descrição | Peça | Quantidade |
|-------------------|---------|------------|
| Junta do cabeçote | 1933661 | 1** |

** (por cilindro)