


ZF-ASTRONIC

lite





O sistema automático de transmissão ZF-AS Tronic lite está acoplado ao motor através de uma embreagem seca padrão.


O comando da embreagem é efetuado pelo sistema de transmissão, não existe mais um pedal da embreagem para este fim.

A transmissão e o motor se abre nas seguintes situações:

- durante as trocas de marcha,
- em velocidades muito reduzidas, para evitar que o motor apague.
- quando o veículo estiver parado por um período.







A ZF-AS Tronic lite é uma transmissão sincronizada.

As trocas de marcha são efetuadas automaticamente pelo sistema de transmissão.


O painel de instrumentos mostra ao condutor todas as informações necessárias do sistema, como por exemplo, marcha engatada, falhas, etc.

O atuador da transmissão, o Powerpack e o atuador da embreagem constituem os componentes mais importantes para a automatização completa da transmissão.

O atuador da transmissão é composto por cilindros de mudança e por sensores.

A eletrônica da transmissão integrada no Powerpack processa todos os sinais que recebe e aciona a troca de marcha por meio de válvulas solenóides e pelo sistema hidráulico.

O atuador da embreagem possui comando hidráulico e é responsável pelo acionamento completo da embreagem.






O motorista tem a possibilidade de conduzir o veículo no modo semi-automatizado ou completamente automatizado. No 1º caso, as trocas de marchas são facilitadas através de um seletor de marcha. Já na condução completamente automática, a seleção e as trocas são efetuadas pelo comando eletrônico da transmissão, embora o motorista tenha a possibilidade de interferir.

- | | | | |
|------------|----------|-----------------------|-------------------|
| A/M | Passagem | A = Automático | M = Manual |
|------------|----------|-----------------------|-------------------|
- + Troca para 1 marcha superior (1º ponto de encaixe)
- Troca para 1 marcha inferior (1º ponto de encaixe)

DM RM	Manobra à frente e à ré
N-R	Neutro e ré



Os veículos equipados com transmissão automatizada não possuem pedal de embreagem. O acionamento da embreagem e as trocas de marchas são realizados por um dispositivo eletro-hidráulico com controle eletrônico.




A partida do motor somente ocorre com a alavanca do câmbio na posição de Neutro.

Seleção do programa de condução normal ou automático (Drive)

Para que a primeira marcha seja engatada automaticamente, colocando o veículo em movimento, pressione o pedal de freio e dê um suave toque para a esquerda na alavanca seletora, saindo da posição de neutro e posicionando-a na posição D. Depois, é só soltar o freio de estacionamento , aguardar alguns instantes, até que se engate a marcha, solte o pedal do freio e pisar no acelerador cuidadosamente para ganhar velocidade. Proceder da mesma forma ao engatar a ré.

Seleção do programa de condução manual (modo sequencial)



No modo manual, a troca é muito simples: com um único toque para frente na alavanca do câmbio, as marchas avançam e um toque para trás, as marchas são reduzidas.

Mesmo com o caminhão em movimento, é possível alternar os programas de condução entre automático e manual: basta deslocar a alavanca suavemente para a esquerda .

Com o veículo em movimento, não é necessário pisar no pedal do freio para alterar o programa de condução. Apenas desloque a alavanca para a posição “A/M”.

Quando se passa de uma mudança superior para uma inferior, a transmissão automatizada só engata a mudança inferior, se estiver excluída a possibilidade de uma rotação excessiva do motor.

Pedal do acelerador:

Não é preciso alterar a posição do pedal do acelerador durante uma operação de troca de marcha.

O acionamento da embreagem é efetuado através do comando eletrônico da transmissão em função do acionamento do pedal do acelerador.

Durante a troca de marcha, o motor é influenciado pelo comando eletrônico da transmissão.



Potência de frenagem do motor na troca de marcha:

O sistema desativa o freio motor durante as operações de troca de marcha. Assim que a marcha for engatada, o freio motor é novamente ativado automaticamente.

Com o freio motor acionado o sistema volta a funcionar na condução automática de forma que a potência de frenagem máxima do motor seja atingida em declives.

PERIGO!

A potência de frenagem do motor é interrompida durante a operação de troca de marcha. A velocidade do veículo poderá aumentar momentaneamente em declives.

Parar o veículo:

- Sem acionar o pedal do acelerador, reduzir a velocidade utilizando o freio de serviço até que o veículo pare.
 - Embreagem abre automaticamente antes que o veículo chegue a parar, de modo a evitar que o motor “afogue”.

CUIDADO

Para proteger os componentes mecânicos da embreagem, no caso de paradas mais longas (acima de 1 a 2 minutos como, por exemplo: congestionamentos), colocar a transmissão na posição em neutro.

Neste caso, a embreagem se fecha, aliviando o dispositivo de desacoplamento.

- Toda vez que o veículo estiver parado, sempre acionar o freio de serviço ou de estacionamento.

A transmissão permite desligar o motor com a alavanca em D ou R, liberando a retirada da chave; no entanto, se a alavanca ainda estiver em uma dessas posições, o caminhão não ligará novamente, sendo preciso colocá-la em N para dar a partida.

O veículo possui um sistema de segurança onde uma vez estando engatado (alavanca em D ou R) e decorrido um determinado período sem qualquer intervenção do motorista a transmissão automaticamente volta ao estado Neutro, sendo necessário reiniciar o processo de seleção de marcha.



5 minutos sem intervenção
=
neutro automaticamente

Parada temporária

Utilize o pedal do freio para evitar que o veículo se desloque, por exemplo, quando se para no semáforo. Não é necessário colocar a alavanca seletora na posição “N”.


Condução ao rebocar um veículo/reboque

Selecione o programa de condução manual, movendo a alavanca seletora até a posição “A/M”. Mantenha esta condição enquanto for necessário puxar outro veículo/reboque.

Condução ao ser rebocado

Mova a alavanca para a posição “N”. Mantenha esta condição enquanto o veículo estiver sendo rebocado.

“Para esta operação o eixo cardã deve ser removido do eixo traseiro”



Fazer o veículo “pegar no tranco”

Não é possível fazer o motor “pegar no tranco”.



Proteção contra sobrerotação do motor:

Condução automática:

A fim de proteger o motor contra danificações devido a sobrerotação (marcação em vermelho), a marcha é trocada automaticamente para uma marcha superior.

Condução manual:

No modo de condução manual, quando o veículo estiver sendo conduzido em um declive, a marcha não é trocada automaticamente para uma marcha superior. Principalmente no caso de condução em declive, o condutor tem que cuidar para que o motor não exceda a faixa permitida de rotações.

O próprio condutor é responsável para que estas rotações não sejam excedidas.

Se for solicitada uma mudança brusca de marcha, tanto na aceleração como na desaceleração, o sistema não permitirá essa mudança, se a velocidade não for compatível.

No display central do painel de instrumentos, são apresentadas as posições da alavanca seletora e as mudanças de marcha.



Posições da alavanca
seletora no display
central: indicação da
alavanca no modo de
condução automático.




Posições da alavanca
seletora no display
central: modo de
condução manual.

ATENÇÃO!


Uma movimentação involuntária do veículo pode dar origem a um acidente e a lesões graves.


- Nunca coloque a alavanca seletora em "R" com o veículo em movimento - perigo de acidente e danos ao veículo!
- Nunca deixe o veículo com o motor em funcionamento e uma posição de marcha engatada. Se tiver de deixar o seu veículo com o motor em funcionamento, puxe sempre o freio de estacionamento e posicione a alavanca seletora de marchas em "N".
- Nunca deixe o veículo descer com a alavanca seletora na posição neutra "N", independente do motor estar em funcionamento ou não. O efeito "freio-motor" não estará disponível!


Para evitar que a embreagem seja danificada em decorrência de fricções extremamente prolongadas, a carga atual da embreagem é constantemente calculada com base no torque da embreagem, no diferencial de rotação da embreagem e no tempo de deslizamento e, considerando as fricções anteriores, é verificado se o valor limite de carga é superado.





Neste caso, o motorista recebe um aviso visual e acústico (medida de proteção passiva). O aviso é eliminado assim que o valor limite inferior de carga previamente definido for atingido.























Especificações técnicas

Caixa de mudanças

Tipo de caixa de mudanças	6 AS 1010 BO
Torque de entrada	1050 Nm
Relação de transmissão marchas à frente	6,75 - 0,78
Relação de transmissão marcha ré	6,06
Velocímetro eletrônico	$z = 6$
Sistema de mudança	Marchas à frente sincronizadas, engate da marcha ré com garra
Peso	149 kg

Volume de óleo para montagem padrão	9,3 l
Volume de óleo para troca do óleo	9,0 l
Tipo de óleo	De acordo com a respectiva lista válida de lubrificantes da ZF TE-ML 02

Relações de transmissão


1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	Ré
6,75:1	3,60:1	2,12:1	1,39:1	1,00:1	0,78:1	6,06:1

Power Pack (Módulo de automação)


Tipo de óleo	Fluido hidráulico, Pentosin CHF 11 S
Volume de fluido no reservatório	1,15 l com o sistema despressurizado


Power Pack:


- Todas as funções necessárias para o comando e o ajuste da transmissão estão no atuador da transmissão. Ele tem uma interface elétrica e hidráulica.
- A embreagem é acionada pelo atuador que, por sua vez, é controlado pela unidade eletrônica.





Tubulação de pressão
„engatar“









O PINO DE ENGATE MOVE A HASTE CORRESPONDENTE
PEÇA DE BLOQUEIO GARANTE APENAS QUE UMA BARRA SEJA SELECIONADA

Sensores de seleção e engate


Capacitor é um componente que armazena energia num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de carga elétrica.

Sensor capacitivo de proximidade


Podem ser usados para detecção de qualquer tipo de material, tais como: papel, madeira, plástico, farinha, metais e etc.

Utiliza como princípio de funcionamento a variação do dielétrico. Pois um oscilador alimenta um capacitor formado por duas placas em sua extremidade, que é a parte sensível do aparelho.

Quando algum material ingressa nesta região, provoca uma variação de capacitância alterando o oscilador que é detectada pelo circuito de acionamento do Sensor Capacitivo.






**PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
ANTI-MAGNÉTICOS
NÃO PODEM SER SUBSTITUIDOS
POR PARAFUSOS EM AÇO
(INTERFERE NA MEDIDAÇÃO)**



**SANGRIA DO CILINDRO
SOMENTE COM PROGRAMA ZF, E OU VCO 950**


- ✓ RECEBE UM PROGRAMA EXCLUSIVO WABCO
- ✓ MODULA A EMBREAGEM EM TODAS AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO VIA ATUADOR
- ✓ GERÊNCIA AS MUDANÇAS E SELEÇÃO DE MARCHAS ATRAVÉS DE ATUADORES
- ✓ CONTROLA OS ENGATES DAS MARCHAS, USANDO VARIAS REFERÊNCIAS
- ✓ DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E TESTES






ELETRO - VÁLVULAS
1, 2, 3 e 4 DE 2 VIAS
5, 6, 7 e 8 DE 1 VIA

1 e 2 SELETIVAS
3, 4 e 5 ENGATE
6, 7 e 8 EMBREAGEM






**1,2A (PRETA)
SOLENÓIDE 1 E 2 - 2 VIAS
SELETIVAS**


**1,8A (BRANCA) - SOLENÓIDE 3 E 4 - 2 VIAS
1,2 A (AZUL) - SOLENÓIDE 5 - 1 VIA
ENGATES**

**1,2A (CINZA)
SOLENÓIDE 6, 7, 8 DE UMA VIA
EMBREAGEM**

TENSÃO TRABALHO 24V



Posicionar o cilindro de mudança até quase chegar ao ponto de sincronização
Mover até o ponto de sincronização; em seguida sincronizar
Conectar





A função “manobra” atua na transmissão para auxiliar o movimento nesta condição de baixa velocidade.

Para acioná-la basta pressionar a tecla Dm/Rm dependendo da marcha em que estiver D ou R. Esta condição também estará indicada no painel.




■ Desmontagem e montagem do PowerPack





✓ Desmembramento pelo P&A MAN de 10 componentes internos do conjunto da transmissão automatizada, permitindo a realização de reparos, com a consequente redução do custo de manutenção para o cliente.




KIT ACUMULADOR
Peça: 2W0.325.587



RESERVATÓRIO
Peça: 2W0.323.423



KIT MOTOR
Peça: 2W0.325.585



VÁLVULA RBV
Peça: 2W0.325.583



VERAÇÃO
Peça: 2W0.398.001




**SENSOR PO
ATUADOR DE
EMBREAGEM**
Peça: 2W0.311.478A



**COIFA DO
ATUADOR DE
EMBREAGEM**
Peça: 2W0.398.001A




**REPARO
SENSOR DA
TORRE**
Peça: 2W0.321.117A



**SENSOR DE
PRESSÃO**
Peça: 2W0.311.476

POWERPACK 2014


- Nova válvula DBV
- Melhoria na vedação da tampa do reservatório
- Novo sensor de pressão




- Reforço na haste de acionamento do sensor da torre



- Atuador de embreagem com carcaça reforçada



- Última geração de motor elétrico



- ✓ O motor elétrico apresentava falhas no isolamento da carcaça, que gerava danos ao conjunto. Veja a seguir as atualizações, indicadas pelas gerações do motor elétrico.
- ✓ Para se ter certeza da Geração do Powerpack será necessário checar o conjunto motor bomba, realizando a desmontagem da carcaça do motor elétrico.

CARCAÇA COM PELÍCULA ISOLANTE

CARCAÇA COM REVESTIMENTO


CARCAÇA SEM REVESTIMENTO



SMART RATIO = Relação Inteligente

O sistema Smart Ratio é uma patente da MAN e consiste em conciliar em algumas marchas da caixa de câmbio a mudança automática da relação do eixo traseiro.

Para que ocorra, o sistema eletrônico analisa o status momentâneo do veículo e adapta a relação do eixo para aquela situação.



SmartRatio
17.190cv



MODIFIED Rear Axle ratio
from MS 23-235
(5,86/8,17:1)
(5,38/7,50:1)

Rear Axle	2T2.500.051 KE	With ABS and ATC MS 23-235 (5,86 / 8,17:1) yoke SPL100 series	
Rear Axle OPTIONAL	2T2.500.051 CT	With ABS and ATC MS 23-235 (5,38 / 7,50:1) yoke SPL100 series OPTIONAL	
Rear Axle	17ton - 2T2.500.051.KL - 2T2.500.051.KD	With ABS and ATC MS 23-245 (4,88/6,65:1) yoke 17/10 series	
Rear Axle OPTIONAL	17ton - 2T2.500.051.KM - 2T2.500.051.KK	With ABS and ATC MS 23-245 (5,38/7,33:1) yoke 17/10 series OPTIONAL	

SmartRatio
17/24.280cv



MODIFIED Rear Axle ratio
from MS 23-245
(4,88/6,65:1)
(5,38/7,33:1)

Para que a função funcione o módulo PTM necessita conter a informação de limitação de torque.


Assim, o módulo PTM precisa de alteração de software para o perfeito funcionamento.

ATENÇÃO:

O MÓDULO PTM TEM PROGRAMA EXCLUSIVO PARA OS VEÍCULOS COM ***SMART RATIO***, NECESSITANDO DE MAIOR ATENÇÃO EM DIAGNÓSTO E PROGRAMAÇÕES DE PTM

Um relé eletrônico denominado “Módulo Smart Ratio” é responsável em analisar as condições momentâneas do veículo, e decidir na mudança de relação do eixo traseiro.

Este módulo foi projetado para ler as seguintes informações:



Para realizar a mudança de relação do eixo traseiro de “*curta para longa*” as seguintes informações devem ser satisfeitas:

Velocidade	> 70 Km/h
Rotação	> 1900 RPM
Status do pedal de freio	Não acionado
Status do pedal de acelerador	> 70 %
Troca de marcha	Não pode estar ocorrendo
Marcha engatada	6^a engatada
Interruptor da reduzida (confirmação) - LU	Indicando que eixo está na relação curta

Esta função atua no módulo PTM e LU de forma a possibilitar a troca de relação de curta para longa sem o acionamento da embreagem.

A troca de relação da “longa para curta” ocorre quando o veículo está na seguinte condição:

Velocidade	< 45 Km/h
Rotação se em 4 ^a marcha	950 a 1300 RPM
Rotação se em 3 ^a marcha	1150 a 1400 RPM
Rotação se em 2 ^a marcha	1200 a 1500 RPM
Rotação se em 1 ^a marcha	1300 a 1650 RPM
Marcha engatada	<= 4 ^a
Troca de marcha	Não pode estar ocorrendo
Status da embreagem	Fechada
Sistema Smart Ratio	Sem falhas

Enquanto o eixo traseiro estiver na marcha curta, a luz indicadora do painel estará acesa.



Caso o veículo esteja acelerando acima de uma determinada taxa o eixo não passará para a relação curta (isto indica que o motor ainda tem torque para aquela situação).


- ✓ O veículo sempre irá arrancar em marcha curta no eixo traseiro (**reduzido**), garantido torque do motor e durabilidade da embreagem.
- ✓ Somente é possível a relação longa em última marcha.

É possível ocorrer um ruído no eixo traseiro na mudança de relação de longa para curta.

Central elétrica (SEM E-modul)

- Conectores do E-modul estão em cima do PTM isolados com fita preta.

- Conecotor ROSA
- Conecotor CINZA



O caminhão vem de fábrica sem o E-modul, que é utilizado somente para acoplamento de PTO.

Central elétrica (COM E-modul)

E-modul







Diagrama rede CAN



Caixa Automatizada
ZF BAS




Seleitor de Marcha
Somente ZF BAS



Console



Painel de Instrumentos
Somente ZF BAS



Caixa Automatizada
ZF BAS

SmartRatio

MAN T 162








DIAGRAMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO




• Marcas














Conecotor ZF - Interface com a caixa

	1	+	↓	9
	2	-	↓	10
	3	sinal	↑	5
	4	sinal	↑	8
Sensor de curso da embreagem				
	1	-	↓	3
	2	Sinal engate marcha	→	1
Sensor de engate da marcha				
	1	-	↓	6
	2	Sinal seleção marcha	→	2
Sensor de seleção de marcha				
	1	~	Indutivo	→ 11
	2	~	Indutivo	→ 4
Sensor de rotação de entrada				
	1	-	↓	12
	2	Sinal nível vazio	→	7
Interruptor nível do fluido				





ANÁLISE DOS MODOS DE FALHAS E SEUS EFEITOS

COMPONENTE	MODO DE FALHA	PRINCÍPIO DE DETECÇÃO	EFEITO NO VEÍCULO	PLANO DE VERIFICAÇÃO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA)
INTERRUPTOR DA REDUZIDA	FUNÇÃO NÃO ATENDIDA (SEMPRE ABERTO) FUNÇÃO NÃO ATENDIDA (SEMPRE FECHADO)	IMPLAUSIBILIDADE ENTRE A VELOCIDADE DO TACÓGRAFO E A VELOCIDADE DO MÓDULO ABS	FALHA NA TCU (SPN 904)	1 - VERIFICAR O INTERRUPTOR 2 - VERIFICAR O CIRCUITO ELETRICO DO INTERRUPTOR
SOLENOIDE DA REDUZIDA	FUNÇÃO NÃO ATENDIDA (CIRCUITO ABERTO) FUNÇÃO NÃO ATENDIDA (CURTO CIRCUITO)	RESISTÊNCIA ELÉTRICA DIFERENTE DA PADRONIZADA	FALHA NA LU (SPN 1852-5 CIRC. ABERTO) (SPN 1852-6 CURTO CIRC.)	1 - VERIFICAR A SOLENOIDE 2 - VERIFICAR O CIRCUITO ELETRICO DA SOLENOIDE
MÓDULO PROGRAMÁVEL SMART RATIO	FUNÇÃO NÃO ATENDIDA (AUSENCIA) FUNÇÃO NÃO ATENDIDA (FALHA INTERNA)	TIMEOUT MESSAGEM (SAE J1939 - TC1)	FALHA NA TCU (SPN 3211)	1 - VERIFICAR SE O MÓDULO ESTÁ NA POSIÇÃO 2 - VERIFICAR O CIRCUITO ELETRICO DE LIGAÇÃO DO MÓDULO
RELE AUXILIAR SMART RATIO	FUNÇÃO NÃO ATENDIDA (AUSENCIA) FUNÇÃO NÃO ATENDIDA (FALHA INTERNA)	IMPLAUSIBILIDADE ENTRE AS ENTRADAS DA LU	FALHA NA LU (SPN 1853-2 - IMPLAUSIBILIDADE)	1 - VERIFICAR SE O RELE ESTÁ NA POSIÇÃO 2 - VERIFICAR O CIRCUITO ELETRICO DE LIGAÇÃO DO RELE
TUBO PNEUMÁTICO + VALVULA MECÂNICA DO EIXO REDUZIDO	FUNÇÃO NÃO ATENDIDA (TUBO PARTIDO OU OBSTRUÍDO/VALVULA DANIFICADA)	IMPLAUSIBILIDADE ENTRE A SOLICITAÇÃO DO MÓDULO PROGRAMÁVEL E A INFORMAÇÃO PROCESSADA PELO SISTEMA	FALHA NA TCU (SPN 3211)	1 - VERIFICAR O RELE 2 - VERIFICAR O CIRCUITO ELETRICO DO RELE
				1 - VERIFICAR SE OS ESTÃO EM ORDEM 2 - VERIFICAR O FUNCIONAMENTO PNEUMÁTICO DA VALVULA REDUZIDA

Parada em uma subida

Pare o veículo sempre acionando o pedal do freio e em seguida o freio de estacionamento, para evitar que o veículo desça.

Nunca tente evitar que o veículo desça, acelerando e aumentando o regime de rotações do motor, com uma posição de marcha selecionada, pois ocorrerá um desgaste excessivo da embreagem.

Partida em uma subida

O sistema Auxiliar de Partida em Rampa atua na segurança de partida em rampa, prevenindo a descida do caminhão em situações de aclive. Ao ativá-la, a indicação no painel irá piscar e mantendo durante 3 segundos a pressão nos freios após a liberação do pedal de freio, quando o freio de estacionamento não está aplicado. Após os 3 segundos, um alerta sonoro indicará a iminência de liberação do sistema.

O sistema é automaticamente liberado quando o torque do motor estiver disponível cessando o alerta sonoro. Consequentemente há um baixo gasto de embreagem devido ao escorregamento, reduzindo assim os custos de serviço.



Ao pressionar o botão de acionamento do Sistema Auxiliar de Partida em Rampas posicionado no Console Central, com o veículo parado, sem falhas e com o freio de estacionamento desacionado a espia indicativa se acende.

•O sistema ABS será usado para controlar/aplicar pressão nas rodas quando requisitado pela função.

Ao pressionar o pedal de freio (*a pressão de acionamento deverá ser maior que 0,4 bar*) a função se ativará.


Ao liberar o pedal de freio o veículo manterá a sua posição por 3 segundos possibilitando o motorista a acelerar e gerar torque suficiente para movimentar o veículo para frente sem que o mesmo retorne.

O sistema não ativará a luz de freio durante a ativação do *Sistema Auxiliar de Partida em Rampa*.

Caso realize todos os movimentos acima e não acelere o veículo, após os 3 segundos a função se desativará permitindo que o veículo retorne.



Obs.: O mesmo princípio se aplica à marcha ré.



Com a condição de falha presente, uma tela com indicação de falha surgirá no computador de bordo.

Ao ser reconhecida a indicação irá compor a página no computador de bordo relativa às falhas ativas.

Qualquer falha relativa ao Sistema Auxiliar de Partida em Rampa impede o funcionamento do mesmo.



- Lógica e circuitos pneumáticos do sistema faz parte do conteúdo programático do curso TTC350 - ABS



WCO960 Pc - Escolha do sistema de diagnóstico

Arquivo Cadastro Relatório Diagnóstico Configuração Atualização Janela Ajuda



CAMINHÃO
Caminhão
ÔNIBUS

17-190 E5 Const Aut
13-190 E5 Const Aut
15-190 E5 Const Aut
17-190 E5 Const Aut
17-280 E5 Const Aut
24-280 E5 Const Aut

Transmissão

ABS
Carroceria
Motor Diesel
Transmissão
TCU ZF16S
TCU ZF9S
 V-tronic 16AS
* - *
 V-tronic 6AS
* - *



D1

Conectores | Posição do Conector

VCO960 Pc - DTC

Arquivo	Cadastro	Relatório	Diagnóstico	Configuração	Atualização	Janela	Ajuda																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição do defeito</th> <th>Sintoma</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terminar diagnóstico</td> <td>Sensor de velocidade da roda traseira esquerda Sensor de velocidade da roda traseira direita Velocidade do eixo dianteiro Link de comunicação do módulo de controle dos freios Link de comunicação do módulo de controle dos freios</td> <td>Passado Passado Passado Passado Passado</td> </tr> <tr> <td>Resumo do diagnóstico</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Códigos de defeito</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leruras</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atuações</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Voksguard</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investigação avançada</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ManualTec</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informações</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Descrição do defeito	Sintoma	Estado	Terminar diagnóstico	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda Sensor de velocidade da roda traseira direita Velocidade do eixo dianteiro Link de comunicação do módulo de controle dos freios Link de comunicação do módulo de controle dos freios	Passado Passado Passado Passado Passado	Resumo do diagnóstico			Códigos de defeito			Leruras			Atuações			Voksguard			Investigação avançada			ManualTec			Informações		
Descrição do defeito	Sintoma	Estado																																			
Terminar diagnóstico	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda Sensor de velocidade da roda traseira direita Velocidade do eixo dianteiro Link de comunicação do módulo de controle dos freios Link de comunicação do módulo de controle dos freios	Passado Passado Passado Passado Passado																																			
Resumo do diagnóstico																																					
Códigos de defeito																																					
Leruras																																					
Atuações																																					
Voksguard																																					
Investigação avançada																																					
ManualTec																																					
Informações																																					
<p>F1 - Ajuda F2 - Enviar ao relatório F3 - Apaga memória F4 - Atualizar</p> <p>start Apresentação ZF16S operando... Vtronics 6AS</p> <p>Versão: 1 VCO960 Atualização: 27/03/2014 CAMINHO 17-190 ES Cond Aut Transmissão Vtronics 6AS</p>																																					

VCO960 PC - Leituras

Apoyo Coladbro Belatório Eléctronico Consultação Atualização Janela Ajuda

Terminar diagnóstico

Sensor de mudanças
Sensor de seleção

20,65mm
12,75mm

Rotação do eixo
Rotação de seda

ORPM
0RPM

Pedal do acelerador

0%
0Nm

Pressão acumulador

74,8bar
730RPM

Altitudes

Máximo torque motor

762Nm
770Nm

Velocidade roda 00

0km/h
0km/h

Volkswag

Relação da tração 1E

Maxima distância entreagentes

27,01mm
5

F5 - Ajuda
F2 - Envio ao cliente

F3 - Gráfico

F4 - Histórico

F5 - Zoom

F6 - Zoom

F7 - Marcadores

F8 - Desmarcar todos

Informações

Investigação avançada

ManualTec

Start



Versão: 1 VCO960 Atualização 2/12/2014 CAMINHÃO 17-190 E5 Const Aut. Transmissão V-tronic eAS


ZF6AS Gerenciamento...
ZF6AS Gerenciamento...
ZF6AS Gerenciamento...

2F16AS Gerenciamento...
2F16AS Gerenciamento...
2F16AS Gerenciamento...

09:57


Verificação da bomba do pentosin. (3 segundos na atuação)








Verificação da estanqueidade da válvula DBV

- 2 minutos sem queda de pressão



Marcha engatada
① Neutro


Marcha engatada
① 1






□ Sensor de mudança
①

7,51mm





□ Sensor de mudança
①

31,85mm



□ Sensor de seleção
①


24,47mm



Sensor de mudança

①

31,85mm



Sensor de seleção

①

24,47mm



Sensor de mudança

①

7,42mm

Sensor de seleção

①


15,30mm



Sensor de mudança

①


7,42mm



Sensor de mudança

①

31,88mm



Sensor de seleção

①

16,12mm

Marcha engatada

①


4

Sensor de mudança

①

31,88mm

Sensor de mudança - (32,24mm)



Marcha engatada

①

5

Sensor de mudança

①


7,57mm




Sensor de seleção

①

16,12mm

Sensor de seleção - (7,51mm)





VCOV60 PC - Atuadores

Arquivo Cadastro Relatório Diagnóstico Configuração Atualização Janela Ajuda

Atuadores

Engate de marcha
Posição da embreagem
Abre a embreagem
Válvula de fechamento da embreagem
Válvula de controle de força
Motor da bomba

Terminar diagnóstico

Resumo do diagnóstico

Códigos de defeito

Leruras

Atuadores

Volksguard

Investigação avançada

ManualTec

Informações

F1 - Ajuda

F2 - Executar

O veículo deve estar com a chave ligada e o motor parado, para iniciar os atuadores.

VCO960 Pcs - Volksguard

Arquivo Cadastro Relatório Diagnóstico Configuração Atualização Janela Ajuda

Volksguard

Novo power pack e ECU

Novo power pack

Nova transmissão

Nova ECU

Nova Embreagem

Troca do reservatório

Troca o atuador da caixa de câmbio

Troca atuador da embreagem

Esvazia o acumulador

Encher o acumulador

Terminar diagnóstico

Resumo do diagnóstico

Códigos de defeito

Leituras

Atuações

Volksguard

Informações

?

F1 - Ajuda

► F2 - Executar

Versão: 1 | VCO960 | Atualização: 27/02/2014 | CAMINHÃO 1.17.190 E5 Const Aut 1 Transmissão V-Tronic 6AS

**Controle de
rotações do
motor**



+




**Solicitação de
acoplamento**




+



**Acoplamento e
gestão da
embreagem**






- Fazer a instalação do esquema de ligação (não utilizar o negativo da solenóide para o interruptor)
- O interruptor de confirmação de acoplamento do E-modul também é utilizado como interruptor báscula




+




■ Acessar PTM



■ Menu “Escrever Parâmetros”






- Parametrizar as “Funções” conforme necessidade do cliente e operação da PTO



+



- Acessar o menu “VOLKSGUARD”

VCO960 Pc - Volksguard	
Arquivo	Cadastro
Relatório	Diagnóstico
Configuração	Atualização
Janela	Ajuda
Volksguard	
PTO presente	
<p>Neutro para ativação do PTO Freio de estacionamento para ativação do PTO Cabine travada para ativação do PTO Interr. low da embreagem ativação do PTO Máxima rotação do motor para ativação PTO Máxima rotação motor que desativa PTO Máxima velocidade do veículo ativação PTO Máxima velocidade veículo que desativa PTO Tempo de atraso do interrup. ativação PTO Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot Tipo de sensor basculante Sensor do basculante Sinal sonoro do freio de estacionamento Antipatinamento Configuração de destravamento das portas Inibidor de abertura da porta Anjo da guarda Sensor da porta</p>	
 Terminar diagnóstico	 Códigos de defeito
 Leituras	 Volksguard
 Identificação da ECU	 Investigação avançada

- Escolha uma opção:

Habilitado 

- Habilitar a função “PTO presente”

Neutro para ativação do PTO

Escolha uma opção:

Desabilitado

- **Desabilitar** a função “Neutro para ativação do PTO”.

Obs: Se deixar Habilittado a PTO NÃO funciona

The screenshot shows the VCO960 software interface with the title bar "VCO960 Pc - Volksguard". The menu bar includes "Arquivo", "Cadastro", "Relatório", "Diagnóstico", "Configuração", "Atualização", "Janela", "Ajuda". The main window has a header "Volksguard" and a sub-header "Proxima revisão". A sidebar on the left lists icons for "Terminar diagnóstico", "Resumo do diagnóstico", "Códigos de defeito", "Leituras", "Volksguard", "Identificação da ECU", and "Investigação avançada". The central area contains several configuration sections. One section is titled "Neutro para ativação do PTO" with the sub-section "PTO presente". Below this are several descriptive text blocks: "Freio de estacionamento para ativação PTO", "Cabine travada para ativação do PTO", "Interr. low da embreagem ativação do PTO", "Máxima rotação do motor para ativação PTO", "Máxima rotação motor que desativa PTO", "Máxima velocidade do veículo ativação PTO", "Máxima velocidade veículo que desativa PTO", "Tempo de atraso do interrup. ativação PTO", "Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot", "Tipo de sensor basculante", "Sensor do basculante", "Sinal sonoro do freio de estacionamento", "Antipatiniação", "Configuração de destravamento das portas", "Inibidor de abertura da porta", "Anjo da guarda", and "Sensor da porta".

Freio de estacionamento para ativação PTO

Escolha uma opção:

Habilite

VCO960 Pc - Volksguard

Arquivo Cadastro Relatório Diagnóstico Configuração Atualização Janela Ajuda

Volksguard

PTO presente

Neutro para ativação do PTO

Freio de estacionamento para ativação PTO

Cabine travada para ativação do PTO

Interr. low da embreagem ativação do PTO

Máxima rotação do motor para ativação PTO

Máxima rotação motor que desativa PTO

Máxima velocidade do veículo ativação PTO

Máxima velocidade veículo que desativa PTO

Tempo de atraso do interrup. ativação PTO

Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot

Tipo de sensor basculante

Sensor do basculante

Sinal sonoro do freio de estacionamento

Antipatinamento

Configuração de destravamento das portas

Inibidor de abertura da porta

Anjo da guarda

Sensor da porta

Identificação da ECU

Investigação avançada

Terminar diagnóstico

Resumo do diagnóstico

Códigos de defeito

Leruras

Volksguard

Cabine travada para ativação do PTO

Escolha uma opção:

Desabilitado

- Habilitar** a função “Cabine travada para ativação do PTO”:
 - Acopla com cabine travada
 - Não acopla com cabine aberta
- Desabilitar** a função “Cabine travada para ativação do PTO”:
 - Acopla com cabine travada
 - Acopla com cabine aberta

Volksguard

Proxima revisão

Idioma

PTO presente

Neutro para ativação do PTO

Freio de estacionamento para ativação do PTO

Cabine travada para ativação do PTO

Interr. low da embreagem ativação do PTO

Máxima rotação do motor para ativação PTO

Máxima rotação motor que desativa PTO

Máxima velocidade do veículo ativação PTO

Máxima velocidade veículo que desativa PTO

Tempo de atraso do interrup. ativação PTO

Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot

Tipo de sensor basculante

Sensor do basculante

Sinal sonoro do freio de estacionamento

Antipatiniação

Configuração de destravamento das portas

Inibidor de abertura da porta

Anjo da guarda

Sensor da porta

Terminar diagnóstico

Resumo do diagnóstico

Códigos de defeito

Leruras

Volksguard

Identificação da ECUs

Investigação avançada

Arquivo Cadastro Relatório Diagnóstico Configuração Atualização Janela Ajuda

VCO960 Pc - Volksguard

Arquivo Cadastro Relatório Diagnóstico Configuração Atualização Janela Ajuda

Volksguard

PTO presente

Neutro para ativação do PTO

Freio de estacionamento para ativação PTO

Cabine travada para ativação do PTO

Interr. low da embreagem ativação do PTO

Máxima rotação do motor para ativação PTO

Máxima rotação motor que desativa PTO

Máxima velocidade do veículo ativação PTO

Máxima velocidade veículo que desativa PTO

Tempo de atraso do interrup. ativação PTO

Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot

Tipo de sensor basculante

Sensor do basculante

Sinal sonoro do freio de estacionamento

Antipatinamento

Configuração de destravamento das portas

Inibidor de abertura da porta

Anjo da guarda

Sensor da porta

Identificação da ECU

Investigação avançada

Proxima revisão

Idioma

PTO presente

Neutro para ativação do PTO

Freio de estacionamento para ativação PTO

Cabine travada para ativação do PTO

Interr. low da embreagem ativação do PTO

Máxima rotação do motor para ativação PTO

Máxima rotação motor que desativa PTO

Máxima velocidade do veículo ativação PTO

Máxima velocidade veículo que desativa PTO

Tempo de atraso do interrup. ativação PTO

Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot

Tipo de sensor basculante

Sensor do basculante

Sinal sonoro do freio de estacionamento

Antipatinamento

Configuração de destravamento das portas

Inibidor de abertura da porta

Anjo da guarda

Sensor da porta

Interr. low da embreagem ativação do PTO

Escolha uma opção:

Desabilitado

- **Habilitar** a função “Interr. Low da embreagem ativação do PTO”
- **Não** acopla a PTO
- **Desabilitar** a função “Interr. Low da embreagem ativação do PTO”
 - Acopla a PTO

Obs: Se deixar Habilitado a PTO **NÃO** funciona

VCO960 Pc - Volksguard

Arquivo Cadastro Relatório Diagnóstico Configuração Atualização Janela Ajuda

Volksguard

Proxima revisão

Idioma

PTO presente

- Neutro para ativação do PTO
- Freio de estacionamento para ativação PTO
- Cabine travada para ativação do PTO
- Interr. low da embreagem ativação do PTO
- Máxima rotação do motor para ativação PTO
- Máxima rotação motor que desativa PTO

N T A S T S A C I R A S

Terminar diagnóstico

Resumo do diagnóstico

Códigos de defeito

Leituras

Volksguard

Identificação da ECU

Investigação avançada

Máx. rotação motor ativação PTO 850RPM

0 5000


+

-

- O valor programado deve estar sempre acima da rotação de marcha lenta.

- Sugestão 850 RPM

- Este recurso deve ser utilizado para desacoplar a solenóide de PTO numa determinada rotação do motor.
- Utilizado para desarme de segurança da bomba em rotação – PTO em movimento do veículo



wCO960 Pc - V.1.0

Máxima velocidade do veículo ativação PTO

+

-

Máx. veloc. veículo ativação PTO 5km/h

200

0

Máxima velocidade do veículo ativação PTO

- Máxima velocidade veículo que desativa PTO
- Tempo de atraso do interrup. ativação PTO
- Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot
- Tipo de sensor basculante
- Sensor do basculante
- Sinal sonoro do freio de estacionamento
- Antipatiniação
- Configuração de destravamento das portas
- Inibidor de abertura da porta
- Anjo da guarda
- Sensor da porta

V

P

I

P

N

F

O

R

M

M

Leituras

Terminar diagnóstico

Resumo do diagnóstico

Códigos de defeito

Volksguard

Identificação da ECU

Investigação avançada

Arquivo Cadastro Relatório

Máxima velocidade veículo que desativa PTO

Resumo do diagnóstico

Códigos de defeito

Leituras

Volksguard

Identificação da ECU

Investigação avançada

Arquivo Cadastro Relatório

Terminar diagnóstico

Máxima velocidade do veículo ativação PTO

Máxima velocidade veículo que desativa PTO

Tempo de atraso do interrup. ativação PTO

Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot

Tipo de sensor basculante

Sensor do basculante

Sinal sonoro do freio de estacionamento

Antipatiniação

Configuração de destravamento das portas

Inibidor de abertura da porta

Anjo da guarda

Sensor da porta

+ -

0 400

26km/h

Máxima velocid. desativação PTO

Máxima velocidade veículo que desativa PTO

- Este recurso deve ser utilizado para desacoplar a solenóide de PTO numa determinada velocidade do veículo
- Utilizado para desarme de segurança da bomba em velocidade – PTO em movimento do veículo

WC0960 Pç

Arquivo Cadastro Relatório

V F N F C N

Terminar diagnóstico

Resumo do diagnóstico

Códigos de defeito

Leruras

Volksguard

Identificação da ECU

Investigação avançada

Tempo de atraso do interrup. ativação PTO

Tempo atraso interr. ativaç. PTO 2s

+

-

25

0

Máxima velocidade do veículo ativação PTO

Máxima velocidade veículo que desativa PTO

Tempo de atraso do interrup. ativação PTO

- Este recurso programa o tempo necessário de interruptor pressionado para a ativação da PTO
- Sugestão 2 segundos

Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot

Tipo de sensor basculante

Sensor do basculante

Sinal sonoro do freio de estacionamento

Antipatinamento

Configuração de destravamento das portas

Inibidor de abertura da porta

Anjo da guarda

Sensor da porta

Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot

Escolha uma opção:

Habilitado

- Habilita / Desabilita o desacoplamento de PTO conforme desativação do controle de rotação (ECM)

VCO960 Pc - Volksguard

Arquivo Cadastro Relatório Diagnóstico Configuração Atualização Janela Ajuda

Volksguard

Proxima revisão

Idioma

PTO presente

Neutro para ativação do PTO

Freio de estacionamento para ativação PTO

Cabine travada para ativação do PTO

Interr. low da embreagem ativação do PTO

Máxima rotação do motor para ativação PTO

Máxima velocidade do motor que desativa PTO

Máxima velocidade do veículo ativação PTO

Máxima velocidade veículo que desativa PTO

Tempo de atraso do interrup. ativação PTO

Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot

Tipo de sensor basculante

Sensor do basculante

Sinal sonoro do freio de estacionamento

Antipatinamento

Configuração de destravamento das portas

Inibidor de abertura da porta

Anjo da guarda

Sensor da porta

Identificação da ECU

Investigação avançada

Terminar diagnóstico

Resumo do diagnóstico

Códigos de defeito

Leituras

Volksguard

VCO960 Pc - Volksguard

Arquivo Cadastro Relatório Diagnóstico Configuração Atualização Janela Ajuda

Volksguard

- Proxima revisão**
- Idioma**
- PTO presente**
 - Neutro para ativação do PTO
 - Freio de estacionamento para ativação do PTO
 - Cabine travada para ativação do PTO
 - Interr. low da embreagem ativação do PTO
 - Máxima rotação do motor para ativação PTO
 - Máxima velocidade motor que desativa PTO
 - Máxima velocidade do veículo ativação PTO
 - Tempo de atraso do interrup. ativação PTO
 - Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot
- Tipo de sensor basculante**
- Sensor do basculante**
- Sinal sonoro do freio de estacionamento**
- Antipatinamento**
- Configuração de destravamento das portas**
- Inibidor de abertura da porta**
- Anjo da guarda**
- Sensor da porta**
- Terminar diagnóstico**
- Resumo do diagnóstico**
- Códigos de defeito**
- Leruras**
- Volksguard**
- Identificação da ECU**
- Investigação avançada**

Tipo de sensor basculante

Escolha uma opção:

- Normal fechado
- Normal aberto
- Normal fechado

- Por motivo de utilizar o mesmo interruptor de confirmação de acoplamento, para perfeito funcionamento da indicação do painel, deve ser programado “Normal Fechado”

VCO960 Pc - Volksguard

Arquivo Cadastro Relatório Diagnóstico Configuração Atualização Janela Ajuda

Volksguard

Proxima revisão

Idioma

PTO presente

Neutro para ativação do PTO
Freio de estacionamento para ativação do PTO
Cabine travada para ativação do PTO
Interr. low da embreagem ativação do PTO
Máxima rotação do motor para ativação PTO
Máxima rotação motor que desativa PTO
Máxima velocidade do veículo que desativa PTO
Máxima velocidade veículo que desativa PTO
Tempo de atraso do interrup. ativação PTO
Acionamento da válvula PTO ignora ctrl rot
Tipo de sensor basculante
Sensor do basculante
Sinal sonoro do freio de estacionamento
Antipatinamento
Configuração de destravamento das portas
Inibidor de abertura da porta
Anjo da guarda
Sensor da porta

Terminar diagnóstico

Resumo do diagnóstico

Códigos de defeito

Leituras

Volksguard

Identificação da ECU

Investigação avançada

Sensor do basculante

Escolha uma opção:

Desabilitado	Desabilitado	Habilitado
--------------	--------------	------------

- A ativação do sensor basculante, permite que ascenda uma luz indicativa no painel de instrumentos.



- SOMENTE NA VERSÃO A11 TEM O RECONHECIMENTO IMEDIATO



- A introdução do E-modul na veículo é imediatamente reconhecido pela TCU.
- Presença do E-modul no sistema = Programação de PTO na TCU
- “A PRESENÇA DO E-MODUL SIGNIFICA PRESENÇA DA PTO”
- ISTO SOMENTE OCORRE PARA A VERSÃO DE SOFTWARE “A11” DA TCU.

- Existem alguns veículos SVE que foram comercializados a alguns clientes com o Software da TCU “A09”.
- Para a instalação de PTO nestes produtos, deve-se:
 - Instalar o E-modul
 - Solicitar programação em posto autorizado ZF
- A versão A09 possui 3 softwares, sendo:
 - A09 sem PTO
 - A09 com PTO estacionário (veículo parado)
 - A09 com PTO dinâmico (veículo em movimento)

- Para a versão A11:
 - O Relé Programável receberá informação via VCO-960 para modificar PTO estacionário / PTO dinâmico
 - Estacionário: veículo parado
 - Dinâmico: veículo em movimento – “**SOMENTE 1ª MARCHA**”
 - VOLKSGUARD:
 - PTO veículo parado
 - PTO veículo movimento
- TODO RELÉ
PROGRAMÁVEL SAI DE
FÁBRICA HABILITADO
PARA PTO com veículo em
movimento**
- 
- 

- Sequência para ativação da PTO



Báscula
(opcional)



Interruptor
PTO



Controle
de
rotação



Freio de
estacionamento