

DAIMLER

Ajuste da embreagem Axor e Actros



Mercedes-Benz



BHARATBENZ



Ajustar a haste de acionamento do atuador da embreagem Axor e Actros com caixa G 280 e G330, em caso de aquecimento da embreagem em manobra e subidas.

1 - Comprovar a medida “A” mínimo = 79,00 (fig 1).

Obs. Se a medida “A” for menor que 79,00 mm o atuador deverá ser substituído.

2 - Soltar a contra-porca da haste de acionamento (fig 2)

3 - Instalar a haste de acionamento na posição de trabalho na forquilha do mancal da embreagem.

4 - Montar o gabarito de ajuste.

5 - Ajustar o comprimento da haste de acionamento, a haste deve encostar no gabarito sem folga (fig 3). Apertar a contra porca (40 Nm).






Fig.2



Dispositivo de ajuste




Fig.3



